2021年11月24日

各　位

上場会社名　株式会社トリケミカル研究所
（コード番号：4369　東証第一部）
本社所在地　山梨県上野原市上野原8154番地217
代　表　者　代表取締役社長　太附　聖
問 合 せ 先　取締役　　鈴木　欣秀
電 話 番 号　0554-63-6600(代表)
U　R　L　http://www.trichemical.com

上野原本社工場における火災事故について　（第２報）

2021年11月23日（火）午後４時00分ごろ、弊社上野原本社工場で火災事故が発生しました。
近隣の皆様、関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
本日午前9時35分に開示いたしました後の経過につきまして、下記の通りご報告申し上げます。
なお、今回更新した事項には下線を付してあります。

記

１）発生場所

山梨県上野原市上野原8154番地217
株式会社トリケミカル研究所 本社工場４階

２）発生日時

11月 23 日(火)午後４時00分ごろ
11月 23 日(火)午後７時00分 鎮火確認

３）発生経緯

<u>11月 23 日(火)午後４時00分ごろ、当社開発部において、原料の処理を行う際に操作を誤り発火し、周辺に延焼いたしました。</u>

４）被害状況(現段階)

人的被害：軽傷者１名（弊社社員）
<u>物的被害：本社工場の延床面積3,346平方メートルのうち、４階部分の開発エリアの一区画（約60平方メートル）に延焼いたしました。なお、事業所外における物的被害の報告は現状ありません。</u>
<u>生産能力への影響：本件は開発エリアにおける事故であり、建物等への被害状況を鑑みても現時点において生産能力への影響は軽微であると考えております。</u>

５）原因と対策

関係ご当局の調査中ではありますが、弊社におきましても、事故対策本部を設置し、近隣住民の皆様へ誠意をもって対応するとともに、引き続き事故原因調査等を全力で進めてまいります。

また、上述のとおり、本件事故に対する当社製品の生産能力への影響は軽微であると認識しておりますが、今後の業績に重要な影響が見込まれる場合には速やかに開示いたします。

以上