



2021年7月26日

各 位

会社名 東急建設株式会社
代表者名 取締役社長 寺田光宏
(コード番号 1720 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 小西雅和
(TEL 03-5466-5008)

施工中工事における基礎杭の先端不良について

当社が代表企業である共同企業体が、現在施工中の「相鉄海老名駅改良工事」において、基礎杭が沈下する事象が発生いたしました。この原因を究明するための調査を進めた結果、基礎杭に先端不良が確認されました。

本件に起因し、相鉄海老名駅新駅舎開業などの事業スケジュールに遅れが生じていることにつきまして、工事施工者として深くお詫び申し上げます。また、このことにより、近隣ならびに駅をご利用される皆さま、また事業関係者の皆さまに対し、多大なるご不便、ご迷惑をおかけしていることに関しまして、重ねてお詫び申し上げます。

本件は現在施工中の工事であり、ご利用頂いております駅施設や列車運行、ならびに駅をご利用される皆さまへの安全性に影響を及ぼすものではございません。当社といたしましては、施工管理上の不備があったものと認識しており、本件の修復につきまして、事業主様をはじめ工事関係者と協議のうえ、責任をもって誠心誠意対応してまいります。

また、本調査の過程において、杭工事の施工記録と調査結果に齟齬があることが判明しました。当社ではこうした齟齬の発生を重大に受け止め、第三者を加えた社内に設置した検証委員会において、発生事実および原因に関する精査・特定を進めております。今後は、調査結果を踏まえた適切な対策を実施するとともに、関係各位のご指導を仰ぎながら、より一層の品質管理の徹底を図ってまいる所存です。

本件につきましては、既に引き渡した物件および現在施工中の他の物件に波及する事象ではありません。本件修復に関し工事原価の増加が見込まれますが現在精査中でございます。

今後、業績への影響が重要であると判明した場合には、適時適切に開示してまいります。

以 上