



平成 28 年 4 月 8 日

各 位

会社名 株式会社ダイセル  
代表者名 取締役社長 札場 操  
(コード番号 4202 東証 市場第一部)  
問合せ先 事業支援センター  
I R 広報グループリーダー  
廣川 正彦  
TEL (03)6711-8121

### 本日の一部報道に関する補足・訂正について

本日の日本経済新聞（朝刊）による、本田技研工業株式会社様によって 4 月 7 日に届け出られたリコールに関する報道内容につきまして、不正確な点がありましたので、補足・訂正させていただきます。

リコールの原因として、インフレータの「火薬の形状が不適切」であったと記述されておりますが、原因となった火薬はガス発生剤そのものではなく、ガス発生剤を燃焼させるために使用される伝火薬です。

当該インフレータは当社が製造したものではありませんが、製造当時において当社は、伝火薬を複数の仕入先から購入しておりました。原因となった伝火薬はある特定メーカーから購入したものであり、その燃焼速度にはばらつきが大きく、燃焼速度が極めて遅い場合にガス発生剤が燃焼せずエアバッグが正常に作動しない場合があることが判明したものです。

現在、当該仕入先から伝火薬を購入しておらず、また、当該仕入先以外から購入した伝火薬については問題なくインフレータが作動することを確認しておりますので、今回の記事にあります不具合事象は限定的なものであると判断しております。

以 上