



平成 28 年 10 月 20 日

各 位

会社名 株式会社三栄コーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 小林 敬幸  
(JASDAQ・コード 8119 )  
問合せ先 総務部長 佐藤 友晴  
(TEL 03-3847-3500)

## 商品の自主回収について

このたび、当社の 100%子会社であります株式会社 mh エンタープライズ (以降、同社) が販売しているビタントニオ・コンパクトフライヤーに関し、下記の不具合が発生する恐れがあることが判明したため、自主回収することといたしましたので、お知らせいたします。

お客様やお取引先様ならびに関係の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。今後一層の品質管理の徹底に努める所存でございますので、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 事実の概要および経緯

ビタントニオ・コンパクトフライヤー(VFY-10)におきまして、本体容器に亀裂が生じ、本体外部に油が漏れだし、火傷や火災の恐れがあることが判明しました。同社といたしましては、万全を期すため、当該商品の出荷／販売を停止するとともに、当該製品の自主回収を実施することにいたしました。

#### 〔対象製品〕

販 売 者：株式会社 mh エンタープライズ  
品 名：ビタントニオ・コンパクトフライヤー  
品 番：VFY-10 (全ての生産ロットが対象)  
J A N：4968291304862  
価 格：オープン価格  
販売期間：2016 年 4 月～2016 年 10 月

#### 2. 今後の見通し

本件による平成 29 年 3 月期の当社業績への影響は軽微であり、業績予想の修正はございません。

以 上

### 商品の回収について

商品の回収については、専用の窓口を設置してご対応いたします。詳細につきましては、以下へお問い合わせください。

(株式会社 mh エンタープライズの回収専用窓口)

ビタントニオの公式サイト <http://www.vitantonio.jp/info/20161020.html>

フリーダイヤル 0120-021-057