



平成29年12月11日

各 位

会 社 名 株式会社三ツ星
代 表 者 代表取締役社長 塚本聡一郎
(JASDAQ・コード 5820)
問合せ先 執行役員総務部長 松山元
電話番号 06-6762-6953

当社製品に関するお知らせ

フィリピンにあります当社海外子会社である、MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION (以下M. P. C. といいます) で生産しております製品につきまして、製品の表示上の問題が判明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

お客さまをはじめ、関係各位の皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

記

1. 対象製品 (M. P. C. 生産品)

電気用品名 : ビニルキャブタイヤケーブル (8mm²以下のもの、2心以上のもの、丸形のもの)
キャブタイヤコード (ビニル混合物のもの、A種のもの)

製品名 (品番) : VCT、VCTF、SVCT、SVCTF

2. 表示上の問題

M. P. C. で製造しております製品はPSEマーク (認証機関: 一般財団法人 電気安全環境研究所) を取得しておりますが、同PSEマークの有効期間が、2017年6月7日付で切れている事実を2017年12月6日に把握いたしました。

本来ならば、7年毎に到来する更新手続を行う必要がありましたが、誠に遺憾ながら更新手続を失念した為、2017年6月8日から2017年12月5日まで、有効期間が切れたPSEマークを表示したまま対象製品を販売していたこととなります。

また、この件に関しましては経済産業省へ既に報告しております。

3. 品質上の事項

PSEマークの有効期間が切れた2017年6月8日から2017年12月5日までの間に製造・販売いたしました製品につきましては、製造方法や原材料は一切変更しておりません。

この期間の品質検査は毎月実施しており、また、今回の件を踏まえて再度品質検査を行いました。品質上の問題は一切ございません。

4. 今後の対応について

上記のとおり、表示上の問題が判明いたしましたので、2017年12月6日より更新手続が完了するまで、M. P. C. の製造は中止し、日本国内の工場にて臨時生産体制をとって対応しております。

また、当社といたしましては、今回の事態を引き起こしましたことを深く反省し、原因究明とともに、今後更新管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

年内にはPSEマークの認可取得を目指して鋭意努力しております。

尚、業績への影響は、現在のところ軽微であります。今後業績予想の修正が必要とされる場合には速やかに開示致します。

以 上