

各位

会社名 ムトー精工 株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 肇
(JASDAQ・コード: 7927)
問合せ先 取締役管理本部担当 金子 貞夫
(TEL. 058-371-1100)

豊武光電(蘇州)有限公司(当社連結子会社)における火災について

平成30年8月21日、午後1時40分頃、中国の豊武光電(蘇州)有限公司(当社連結子会社)にて火災が発生いたしました。

この火災により、関係ご当局の皆様、近隣住民の皆様、お客様をはじめとする多くの方々にご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます。

本日、平成30年9月5日現在で判明している内容は以下の通りです。

記

- 理由経緯
火災発生におきましては、初期火災で業績への影響は軽微なものと判断いたしましたが、二週間ほどの生産ライン停止による業績への影響が見込まれると判断したため、今回お知らせさせていただきます。
- 発生場所
中華人民共和国江蘇省太倉市沙溪镇岳王工業区新港中路 218 号
豊武光電(蘇州)有限公司 第2工場 屋上の排気ダクト
- 発生日時
8月21日(火) 午後1時40分ごろ
午後1時41分ごろ 消防へ通報
午後3時10分ごろ 鎮火確認
- 被害状況
人的被害 なし
物的被害 廃棄ダクト一本、塗装廃棄浄化設備四基
- 工場構外への影響
特になし
- 原因と対策
排気ダクト周辺の漏電が原因と思われ、消防署指示のもと、関係当局の指示を仰ぎつつ、排気ダクトの点検等のマニュアル化、標準化など、適切な対策を実施いたしました。
- 製品出荷、製品製造への影響
現在、他社協力のもと、得意先に対しての納入の遅延等は発生しておりません。
また、9月3日より組立、印刷、塗装ラインは稼働を開始いたしました。
- 業績への影響
現在調査中です。業績への重大な影響が見込まれる場合は、別途速やかに開示いたします。
この火災による、保険金の給付は現在見込んでおりません。
また、損害補償損失引当金等の引当もございません。

以上