



平成 30 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 北陸電力株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 金井 豊
(コード：9505 東証一部)
問合せ先 火力部火力業務チーム統括（課長）
山田 真一
(TEL 076-441-2511)

七尾大田火力発電所 2 号機における蒸気タービン損傷について（続報）

9 月 22 日、七尾大田火力発電所 2 号機（定格出力：70 万 kW）タービン付近で発生した火災（9 月 25 日「七尾大田火力発電所 2 号機における火災の発生について」にて開示済み）に伴うタービンの一部（前方部付近）焼損およびタービン翼の一部損傷等に係る事象について、現在の状況をお知らせします。

現在、現地での分解点検及びメーカー工場での点検を進め、設備損傷の原因究明や補修方法を検討中です。具体的な復旧（運転再開）の見通しは立っておりませんが、補修方法については、圧力プレートを設置等さまざまな選択肢を検討しており、年度内の運転再開を目指して取り組んでまいります。

以 上