



各 位

平成 30 年 12 月 26 日  
会社名 東京計器株式会社  
代表者名 取締役社長 安藤 毅  
(コード番号 7721 東証第一部)  
問合せ責任者 執行役員社長室長 吉田 芳彦  
(TEL 03-3732-2122)

(訂正) 「当社製一般産業用油圧機器の一部製品における不適切な事象についての調査報告と今後の対応について」の一部訂正について

当社が 2018 年 12 月 25 日に開示いたしました「当社製一般産業用油圧機器の一部製品における不適切な事象についての調査報告と今後の対応について」につきまして、記載に誤りがあり、一部を訂正いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

訂正箇所（訂正箇所は下線で記載しております。）

《2 ページ目》

3. 本事象以外の不適切な事象が存在する可能性について

【訂正前】

本事象が及ぶ範囲は、別紙IV項に示しました通り、当社による検査品質監査のプロセス及び結果を考察し、当社油圧制御システムカンパニー内の製造課加工チーム内の作業グループ（以下、当該グループ）（後略）

【訂正後】

本事象が及ぶ範囲は、別紙IV項に示しました通り、当社による検査品質監査のプロセス及び結果を考察し、当社油圧制御システムカンパニー内の製造課組立チーム内の作業グループ（以下、当該グループ）（後略）

《3 ページ目》

6. 再発防止策について

【訂正前】

当社は本事象が発生したことを厳粛に受止め、再発防止策に努めてまいります。本事象の再発防止策については、別紙IV項に示しました通り、大きく3つの施策を掲げております。

(中略)

なお、別紙IV項に記載しております夫々の施策については、お客様との協議等を経て、

(後略)

【訂正後】

当社は本事象が発生したことを厳粛に受止め、再発防止策に努めてまいります。本事象の再発防止策については、別紙VI項に示しました通り、大きく3つの施策を掲げております。

(中略)

なお、別紙VI項に記載しております夫々の施策については、お客様との協議等を経て、

(後略)

以上