



2020年7月13日

各 位

会 社 名 東海カーボン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 長坂 一  
(コード番号 5301 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 山田 晃  
(TEL. 03-3746-5100)

### 当社田ノ浦工場内の火災について

2020年7月4日に当社田ノ浦工場内（熊本県葦北郡芦北町）において火災が発生しました。本事故により、地域の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なご迷惑・ご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

本日12時現在で判明しております内容は、下記の通りです。

#### 記

1. 発生日時 2020年7月4日（土曜日）午前11時44分頃
2. 発生場所 東海カーボン株式会社  
田ノ浦工場 黒鉛化炉設備建屋
3. 発生経緯（推定） 発生日前日からの芦北町付近の集中豪雨により工場全体が冠水。工場内黒鉛化炉に雨水が侵入し、水蒸気爆発による火災が発生。  
5日午前6時頃、概ね沈静化、  
同午後2時30分、消防により鎮火確認。
4. 火災等の影響 火災による工場従業員の怪我など人的被害はありませんでした。  
火災の発生した黒鉛化炉の復旧には相当程度の期間を要すると思われませんが、グループ内他工場生産設備の有効活用による代替生産が可能です。  
また、工場内冠水の影響で稼働を停止していた生産設備は、すでに一部稼働を開始し出荷を再開しております。火災の発生した黒鉛化炉を除く生産設備の復旧は8月下旬と見込んでおり、サプライチェーンへの影響は限定的と考えております。  
なお、業績への重大な影響が見込まれる場合は、別途開示致します。
5. 田ノ浦工場について 等方性黒鉛材（半導体、太陽電池、各種産業向け黒鉛材）を生産する工場。社員120名、協力企業45名程度。

以上