



2021年2月25日

各 位

会 社 名 東亜道路工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森下 協一  
          (コード番号 1882 東証第 1 部)  
問合せ先 総務部長 大川 努  
          ( TEL. 03 - 3405 - 1811 )

神戸空港滑走路舗装改修工事における不適合材料の使用に伴う補修工事について

この度、神戸空港で実施しております滑走路舗装改修工事の工事エリアの一部において、購入したアスファルト混合物が、発注者であります関西エアポート神戸株式会社指定の仕様を満たしていないことが判明いたしました。

尚、原因につきましては現在調査中でございますが、当該箇所につきましては、関西エアポート神戸株式会社と協議のうえ、早急に再工事をさせていただき所存でございます。

また、業績への影響につきましては、今後の状況等に応じて適時に開示してまいります。

この度は空港をご利用の皆様、また関係者の皆様にご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上