



2021年7月29日

各 位

会 社 名 ダイキョーニシカワ株式会社
代表者名 代表取締役社長 内田 成明
(コード番号：4246 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員
経営企画本部長 河崎 広
(TEL 082-493-5610)

当社関係会社における火災について（第二報） 火災の発生原因及び再発防止策について

2020年11月16日に発生した当社関係会社エイエフティー株式会社における火災では、工場近隣の皆様、関係省庁、取引先の皆様をはじめ、関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。本件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発生状況等

火災発生日時、場所、被害状況等につきましては、2020年11月17日発表の「当社関係会社における火災について」のとおりでございます。

2. 火災発生原因及び再発防止策

関係当局並びに当社の社内調査の結果、始業前準備作業において静電気火花が発生しシンナーに着火、出火に至ったものと断定されました。

当社といたしましては、今回の事故を深く反省するとともに重く受け止め、以下の再発防止策を着実に実行しております。

- ・ 静電気の発生を抑制できる作業方法や作業要具への変更
- ・ 静電気の除去（アース）方法の改善
- ・ 自動消火装置の信頼性向上のための仕様変更実施
- ・ 上記に係る、教育や訓練の徹底

今後は、これまで以上に安全教育と啓発に努め、防災意識の醸成と設備上の更なる安全対策の強化を図り、皆様の信頼を回復できるよう全力で取り組んでまいります。

3. 稼働状況

2020年11月17日発表の「当社関係会社における火災について」でお知らせいたしましたとおり、エイエフティー株式会社では焼失した第1工場 第1塗装ラインを除き、11月17日昼勤から稼働を再開いたしました。焼失した第1塗装ラインにつきましては、当社広島地区、山口県防府地区等の塗装工場に生産を移管し納入を行ってまいりましたが、2021年7月に第1塗装ラインの復旧が完了し、逐次稼働を開始しております。

4. 業績に与える影響

本件による当社の2022年3月期連結決算業績に与える影響は軽微であり、2021年6月7日に公表いたしました「2022年3月期業績予想及び配当予想に関するお知らせ」に織り込み済みであります。今後、修正が必要となった場合には速やかにお知らせいたします。

以上