



2021年8月10日

各 位

会社名 日本精鋳株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊 理史
(コード:5729 東証第二部)
問合せ先 常務取締役企画管理部長
若林 武則
(TEL.03-3235-0021)

当社中瀬製錬所における火災発生について (第二報)

当社中瀬製錬所において2021年8月5日に発生しました火災事故に関しまして、今後の復旧予定等を下記のとおりお知らせします。

近隣の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと改めまして深くお詫び申し上げます。

記

1. 推定発生原因

8月6日に作業員へのヒアリング、8月7日に消防署の現場調査がそれぞれ完了。その結果、メンテナンス作業中の溶断火花のコンベアベルトへの引火と特定しました。

2. 被害状況

人的被害はありません。

物的被害は当該事業所の設備（前処理建屋内から破砕した原料メタルを製造炉へ送り込むベルトコンベア）の一部損傷を確認しております。なお、損傷した設備はメンテナンスを行っており、一時停止中のものでした。

3. 復旧の状況

8月6日に損傷箇所の点検を行った結果、コンベアベルトの交換のみで復旧が可能と判断されたため、交換用コンベアベルトの手配を行い、既に納入済みです。

消防署の現場調査完了により、復旧作業に着手可能となっており、従来予定していたメンテナンスによる一時停止期間中に復旧する見通しとなりました。

4. 業績への影響

操業及び製品出荷並びに業績への重大な影響はない見通しとなりました。

弊社では、本件事故を真摯に受け止め、近隣の皆様ならびに関係者の皆様からの信頼を回復する事が出来る様、再発防止に取り組んで参ります。

以上