



2022年9月22日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 若林 頼房
(コード番号 3880 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員
コーポレート部門 総務人事本部長 田中 幸広
(TEL. 03-6856-7501)

ボイラー爆発事故に関するお知らせ

2022年9月6日付けで当社ホームページにてお知らせいたしました、当社連結子会社である、いわき大王製紙株式会社(住所:福島県いわき市南台、以下「いわき大王製紙」)で発生したボイラー爆発事故につきまして、その後の状況をご報告いたします。本件につきましては、工場近隣の方々をはじめ、多くの関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

記

1. 爆発事故の概要

(1) 発生経緯

2022年9月6日(火) 6時49分 爆発

2022年9月6日(火) 7時17分 収束

(2) 発生場所

いわき大王製紙工場内、4号ボイラー

(3) 被害状況

1) 人的被害

当該設備周辺で清掃作業をしていた子会社社員1名が軽い火傷を負いました。

2) 環境への影響

工場外部への影響はありません。

3) 物的被害

4号ボイラー全損

2. 生産への影響

いわき大王製紙に設置する抄紙機3台(新聞用紙生産設備1台、板紙生産設備2台)は9月7日から順次運転を再開しており(9月10日には全3台運転)、お客様への製品供給に影響は出ておりません。

3. 設備復旧の見込み

現段階では設備復旧の見込みはたっておりません。

4. 事故原因

警察の現場検証は継続していますが、現時点では作業面での過失は認められておりません。爆発原因は判明しておりませんので、設備メーカーをはじめとする関係者と事故原因調査の進め方を協議している状況です。

5. 業績への影響

4号ボイラー全損に伴い当該設備の撤去に伴う損失及び、機械保険等の入金、エネルギーコストの悪化等が見込まれますが、現時点では判明しておりません。引き続き精査の上、今後、業績に与える影響が判明次第、速やかにお知らせいたします。

以 上