



2024年1月11日

各 位

会 社 名 株式会社N I T T A N
代表者名 代表取締役社長 李 太 煥
(コード番号 6493 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 田中 靖彦
(TEL. 0463-82-1311)

当社堀山下工場（船用部品工場）における火災発生に関するお知らせ（続報）

2023年12月31日（日）8時00分頃、当社堀山下工場（船用部品工場）において火災が発生いたしました。

当火災により、近隣住民の皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。

現時点で判明しております状況につき、続報として下記のとおりお知らせいたします。

なお、更新箇所につきましては下線を付しております。

記

1. 発生場所

神奈川県秦野市堀山下183番3号
株式会社N I T T A N 堀山下工場（船用部品工場）

2. 発生日時・経緯

2023年12月31日（日）8時00分頃 堀山下工場内の熱処理工程より出火
2023年12月31日（日）14時00分 消防関係当局による消火活動により鎮火
2024年1月4日（木） 消防関係当局による現場検証実施

3. 被害状況

人的被害 現場に居合わせた従業員1名が煙を吸ったことにより病院に搬送されましたが、すでに回復しております。
その他の従業員は全員の無事を確認しております。

物的被害 同工場熱処理工程の生産設備を一部焼損しており、工場建屋への一部延焼も確認しております。被害状況の詳細は現在調査中です。

4. 原因と対策

主な原因としては、同工場内の熱処理炉にて加熱した製品を冷却用油槽に投入しようとした際、製品搬送にトラブルが生じ、高温の製品から焼き入れ油や周辺装置へ引火したものと考えられます。ただし、現在も調査を継続しており、今後、原因等の調査結果を踏まえ、関係当局のご指示のもと適切な対策を講じてまいります。

なお、当社としては、当火災の重大性に鑑みて、2024年1月8日（月）に火災対策本部を設置し、本件に対応しております。

5. 業績への影響

当火災により、生産設備及び工場建屋の焼損による物的被害とともに、同工場の稼働及び生産への影響が生じております。業績への影響につきましては、現段階で精査中ですが、今後開示の必要が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上