

平成 26 年 10 月 20 日

各 位

会社名 サカタインクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 耕太郎
(コード番号 4633 東証一部)
問合せ先 広報・IR 室長 瀧野 昌弘
電話番号 03-5689-6601

当社連結子会社の火災事故発生の経過に関するお知らせ

既報のとおり、平成 26 年 9 月 18 日(木)午後 6 時頃(現地時間午後 4 時頃)に、当社の連結子会社である SAKATA INX VIETNAM CO,LTD. (サカタインクスベトナム社) [ベトナム社会主義共和国ビンズオン省、代表者ロバート ウン] のリキッドインキ製造棟におきまして、火災事故が発生いたしました。

その後の経過について、下記のとおりお知らせいたします。

今回の火災により、関係者の皆様にご迷惑、ご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 火災概要

平成 26 年 9 月 18 日(木)午後 6 時頃(現地時間午後 4 時頃)、ベトナム社会主義共和国ビンズオン省の当工場にて出火し、リキッドインキ製造棟(約 7,000 m²)の大半を焼失いたしました。

人的被害はありません。

2. 出火原因

出火原因については、現在調査中です。

3. 損害額

損害額については、現在調査中です。

4. 製品供給への影響

今後の製品供給につきましては、バクニン工場(ハノイ近郊)からの供給と、日本及び当社のアジア拠点からの輸入製品による調達体制を整えており、当面の販売数量に相当する製品の確保についても目処がついております。

5. 業績への影響

連結業績への影響につきましては、物損の他、操業停止による機会損失をカバーする保険を付しておりますが、詳細については、判明次第お知らせします。

以上