

2015年7月17日

各 位

※これまでの経緯につきましては2ページ以降  
に参考資料を添付しております第1報・第2報  
をご覧ください。

本 社 所 在 地 大阪市中央区十二軒町 5-12  
上 場 会 社 名 株 式 会 社 マ ン ダ ム  
代 表 者 名 社 長 執 行 役 員 西 村 元 延  
証 券 コ ー ド 4 9 1 7 東 証 第 1 部  
問 合 わ せ 先 広 報 IR 室 長 重 村 勝 俊  
(TEL.06-6767-5020)

## 当社連結子会社の火災発生について（お詫び）

2015年（平成27年）7月10日現地時間午前9時18分頃（日本時間午前11時18分頃）、当社のインドネシア連結子会社である PT Mandom Indonesia Tbk にて発生した火災事故につきまして、お亡くなりになりました現地社員に対し、ご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げます。

また、負傷された現地社員に対しては、一日も早くご回復されますよう心よりお祈り申し上げますとともに、近隣の方々をはじめ、多くの関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。

本事故に関し、7月16日（木）18時現在で判明している状況を下記の通りお知らせいたします。

また今後、事故の詳細が判明次第、都度お知らせいたします。

### 記

#### 1. 発生日時

2015年（平成27年）7月10日 現地時間 午前9時18分頃（日本時間午前11時18分頃）

#### 2. 発生場所

Factory1 エアゾール生産ラインでの火災

住所：Kawasan MM 2100, Industrial Town, Jl. Irian Block PP, Bekasi 17520 Indonesia

エアゾール：ヘアスプレー、制汗デオドラントスプレー等の、ガスの力によって使用目的の液体を弁から放出させる構造のもの。

#### 3. 発生原因及び経過

出火原因につきましては、現在調査中です。

エアゾール生産ラインでのガス爆発により、火災が発生。

現地時間 午前10時30分頃（日本時間午後0時30分頃）に鎮火しております。

#### 4. 被害の状況

死亡者 現地社員 9名（男性1名、女性8名）

負傷者 現地社員 49名

エアゾール生産エリアが焼失。

#### 5. 業績への影響

連結業績に与える影響につきましては現在調査中ではありますが、今後の業績に影響を与えると判断した場合には、適時開示いたします。

以上

2015年7月10日

各位

本社所在地 大阪市中央区十二軒町 5-12  
上場会社名 株式会社 マンダム  
代表者名 社長執行役員 西村元延  
証券コード 4917 東証第1部  
問合わせ先 広報 IR 室長 重村勝俊  
(TEL.06-6767-5020)

## 当社連結子会社の火災発生について(お詫び)第1報

2015年(平成27年)7月10日現地時間午前9時18分頃(日本時間午前11時18分頃)、当社のインドネシア連結子会社である PT Mandom Indonesia Tbk におきまして、火災が発生いたしました。

本事故により、現地社員5名がお亡くなりになりました。ご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げます。

また、負傷された現地社員に対しては、一日も早くご回復されますよう心よりお祈り申し上げますとともに、近隣の方々をはじめ、多くの関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。

また今後、事故の詳細が判明次第お知らせいたします。

### 記

#### 1. 発生日時

2015年(平成27年)7月10日 現地時間 午前9時18分頃(日本時間午前11時18分頃)

#### 2. 発生場所

Factory1 エアゾール<sup>\*</sup>生産ライン 充填室での火災

住所: Kawasan MM 2100, Industrial Town, Jl. Irian Block PP, Bekasi 17520 Indonesia

エアゾール: ヘアスプレー、制汗デオドラントスプレー等の、ガスの力によって使用目的の液体を弁から放出させる構造のもの。

#### 3. 発生原因及び経過

出火原因につきましては、現在調査中です。

現地時間 午前10時30分頃(日本時間午後0時30分頃)に鎮火しております。

#### 4. 被害の状況

死亡者 現地社員5名

負傷者 現地社員56名

エアゾール生産ラインの一部焼失

#### 5. 業績への影響

連結業績に与える影響につきましては現在調査中ではありますが、今後の業績に影響を与えると判断した場合には、適時開示いたします。

以上

2015年7月11日

各位

本社所在地 大阪市中央区十二軒町 5-12  
上場会社名 株式会社 マンダム  
代表者名 社長執行役員 西村元延  
証券コード 4917 東証第1部  
問合わせ先 広報 IR 室長 重村勝俊  
(TEL.06-6767-5020)

## 当社連結子会社の火災発生について（お詫び）第2報

2015年（平成27年）7月10日現地時間午前9時18分頃（日本時間午前11時18分頃）、当社のインドネシア連結子会社である PT Mandom Indonesia Tbk にて発生した火災事故につきまして、お亡くなりになりました現地社員に対し、ご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げます。

また、負傷された現地社員に対しては、一日も早くご回復されますよう心よりお祈り申し上げますとともに、近隣の方々をはじめ、多くの関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。

本事故に関し、7月11日（土）18時現在で判明している状況を下記の通りお知らせいたします。

また今後、事故の詳細が判明次第、都度お知らせいたします。

### 記

#### 1. 発生日時

2015年（平成27年）7月10日 現地時間 午前9時18分頃（日本時間午前11時18分頃）

#### 2. 発生場所

Factory1 エアゾール生産ラインでの火災

住所：Kawasan MM 2100, Industrial Town, Jl. Irian Block PP, Bekasi 17520 Indonesia

エアゾール：ヘアスプレー、制汗デオドラントスプレー等の、ガスの力によって使用目的の液体を弁から放出させる構造のもの。

#### 3. 発生原因及び経過

出火原因につきましては、現在調査中です。

エアゾール生産ラインでのガス爆発により、火災が発生。

現地時間 午前10時30分頃（日本時間午後0時30分頃）に鎮火しております。

#### 4. 被害の状況

死亡者 現地社員 5名（男性1名、女性4名）

負傷者 現地社員 53名（前回の発表では56名としておりましたが、その後の確認で53名と判明しました。）

エアゾール生産エリアが焼失。

#### 5. 業績への影響

連結業績に与える影響につきましては現在調査中ではありますが、今後の業績に影響を与えると判断した場合には、適時開示いたします。

以上