News Release



平成27年11月16日

各 位

会 社 名 アジアパイルホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 黒瀬 晃 (コード番号 5288 東証第一部) 問合せ先 広 報 担 当 道券 宏之 (TEL 03-5843-4166)

施工報告書のデータ流用問題に対するお詫びと今後の対応について

この度、弊社グループのジャパンパイル株式会社の既製コンクリート杭の施工に関しまして、一部の施工報告書において、電流計データを流用するという事態が判明いたしました。これは同社施工現場において、電流計のデータの重要性に対する認識が十分に徹底できていなかったため、このような事態を招きました。これにより、各方面の皆様方にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深く反省し、衷心よりお詫び申し上げます。

弊社グループとしましてはこの問題に以下の通り対処致し、今後の施工 に万全を期し、再発防止に努めてまいります。

1. 今後の施工現場での対応について

既製コンクリート杭施工現場において、全ての杭毎に施工完了 直後に電流計のデータを写真に収め、その記録と報告書の内容を チェックいたします。電流計に故障等の不具合が生じ、データの 記録が正常に取れない状況となった場合は、施工を中止し、元請 管理者に報告の上、対処する事といたします。またさらに今後、 電流計の機能向上を図ってまいります。

2. 施工報告書の電流計データの検証について

直近5年間の既製コンクリート杭埋め込み工法現場の全件を 再調査し、電流計データの確認を行い、データの流用が判明しま した場合は、すみやかに当該杭の安全性の検証を行い、その結果 をご関係者にご報告いたします。

以上