



平成 28 年 5 月 31 日

各位

会社名 アイシン精機株式会社
代表者名 取締役社長 伊原 保守
(コード：7259、東証・名証第1部)
問合せ先 広報部長 待田 貞徳
(TEL. 0566-24-8232)

アドヴィックス 刈谷工場爆発事故に関するお知らせ

この度は、弊社子会社である(株)アドヴィックスの事故により、皆様にご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。現時点での状況につきまして、下記の通りお知らせいたします。

記

発生日時：5月30日(月) 12時05分

発生場所：愛知県刈谷市朝日町2-1 アドヴィックス刈谷工場2階

事故内容：ブレーキ部品の塗装ライン付近での爆発

事故原因：現在、調査確認中

人的被害：社員4名が負傷し病院に搬送(3名は軽傷にて帰宅、1名は病院にて治療中)

物的被害：建屋：シャッター、窓枠など外壁、床面の一部が破損

設備：電着塗装・乾燥ライン破損

対象製品：ブレーキブースター&マスターシリンダー、パーキングブレーキ、
クラッチマスターシリンダー、ドラムブレーキ構成部品

生産復旧：被害対象ライン以外：工場1階ラインは一部を除き、22時30分頃より順次生産再開
工場2階ラインは、安全確認中

被害対象ライン：代替生産を検討中

なお、本件による業績への影響については現在調査中ですが、今後適時開示が必要な場合は速やかにお知らせいたします。

以上