



2020年10月8日

各 位

会 社 名 スガイ化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 野間 修
(コード番号 4120 東証第2部)
問合せ先 取締役総務部長 南 隆宏
(TEL. 073-422-1171)

当社和歌山事業所106工場のガス漏れ事故発生に関するお知らせ (続報)

2020年10月6日(火) 正午頃、当社和歌山事業所106工場にて発生したガス漏れ事故につきまして、下記のとおりお知らせいたします。このガス漏れ事故により、近隣住民の皆様をはじめ、株主の皆様、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 原因

バルブの操作ミスにより混合ガスが漏れたことによるものであります。

2. 状況

事故により作業員4名が救急搬送されましたが、いずれも軽症であり、全員が即日帰宅しております。当該生産棟につきましても、損傷等はございませんが、関係当局の指示により現在稼働を止めております。その他の生産棟は通常に稼働しております。

現在、再発防止策等について関係当局と協議中であります。

3. 業績への影響

今回の事故による今期業績への影響は軽微であると判断しておりますが、今後の業績に重要な影響を与えると判断される場合には改めてお知らせいたします。

以 上