



2021年8月27日

各 位

会 社 名 シキボウ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 尻家 正博
(コード番号 3109 東証第一部)
問合せ先 執行役員 コーポレート部門長 伊丹 秀典
(TEL 06-6268-5421)

当社子会社における火災について（お詫び）第2報

2021年8月27日（金）午前6時頃、当社連結子会社である株式会社シキボウ江南におきまして火災が発生いたしました。

現在までに判明している状況は、以下の通りです。

記

1. 発生日時

2021年8月27日（金） 午前6時頃

2. 発生場所

株式会社シキボウ江南（愛知県江南市前飛保町栄378）

3. 発生の経緯

午前6時頃 染色工程で使用している薬剤（次亜硫酸ナトリウム）から出火
午前7時30分 消防による鎮圧宣言
現在 鎮火確認中

4. 被害状況および影響（更新）

火災において、二酸化硫黄ガスが発生しております。

消火活動の際、消防により計測されましたが、人体へ影響を及ぼす濃度ではありませんでした。

(1) 人的被害

従業員への被害はありませんでした。

(2) 物的被害

出火元である薬剤の計量器が破損しております。

建物への被害はなく、軽微なものとなっております。

(3) 近隣地域への被害

現在のところ、被害は確認されておりませんが、調査を継続いたします。

(4) 事業への影響

一部工程を除き、生産ラインは稼働しております。

製品の出荷に影響はありません。

(5) 業績への影響

業績への影響は、軽微であります。

5. 原因と対策

原因については、機械容器に次亜硫酸ナトリウムを入れる作業中に水が混入し出火したものです。今後、関係省庁と連携のうえ早急な再発防止策の徹底を図ってまいります。

以上