

2021年12月6日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

G L P 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 三 浦 嘉 之
(コード番号：3281)

資産運用会社名

G L P ジャパン・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 三 浦 嘉 之
問合せ先 執 行 役 員 C F O 八 木 場 真 二
(TEL. 03-3289-9630)

保有物件における火災に関するお知らせ（第5報）

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の保有物件「GLP 舞洲Ⅱ」において2021年11月29日午前8時50分頃発生した火災について、2021年12月4日付にて、別紙のとおり、火災の鎮火に関するプレスリリースを本投資法人のウェブサイトにて開示しましたので、お知らせします。

今回の火災に際し消火活動にご尽力いただいた全ての関係者の皆様に対して、改めて心より感謝申し上げます。また、近隣の皆様をはじめ、全ての関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますことに深くお詫び申し上げます。

以 上

本投資法人のウェブサイトアドレス : <https://www.glpjreit.com>

(別紙)

2021年12月4日

各位

不動産投資信託証券発行者名

GLP 投資法人
代表者名 執行役員 三浦嘉之
(コード番号：3281)

資産運用会社名

GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 三浦嘉之
問合せ先 執行役員 CFO 八木場真二
(TEL. 03-3289-9630)

保有物件における火災に関するお知らせ（第4報）

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の保有物件「GLP 舞洲Ⅱ」（以下「本物件」といいます。）において2021年11月29日午前8時50分頃発生した火災について、本日12月4日午後5時00分、大阪市消防局より鎮火（注）した旨の宣言がなされました。

今回の火災に際し、24時間体制で消火活動にあたっていただきました消防の皆様をはじめ、消火活動にご尽力いただきました全ての関係者の皆様に対して、改めて心より感謝申し上げます。また、近隣の皆様をはじめ、全ての関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますことに深くお詫び申し上げます。

今後、消防及び警察の現地立ち合いにより、出火原因や被害状況等の調査が行われる予定です。尚、本投資法人の業績への影響等につきましては、判明次第改めてご報告いたします。

（注）「鎮火」とは、再燃のおそれなくなった状態をいいます。尚、2021年12月3日付「保有物件における火災に関するお知らせ（第3報）」において公表した「鎮圧」とは、災害状況から延焼拡大の危険がなくなったと判断した状態をいいます。

本物件の概要は以下の通りです。

| | |
|-------|----------------------------|
| 物件名称 | : GLP 舞洲Ⅱ |
| 所在地 | : 大阪府大阪市此花区北港緑地二丁目1番92号 |
| 土地面積 | : 24,783.06 m ² |
| 延床面積 | : 52,934.14 m ² |
| 構造・階数 | : 鉄骨鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき6階建 |
| 建築時期 | : 2006年10月15日 |

以上

本投資法人のウェブサイトアドレス : <https://www.glpjreit.com>