



2022年10月11日

各 位

会 社 名 共英製鋼株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣富 靖以  
(コード番号:5440 東証プライム)  
問合せ先 本社経営企画部長 杉山 隆彰  
(TEL: 06-6346-5221)

### 山口事業所における火災事故に関するお知らせ

2022年10月11日 8時40分頃、当社山口事業所において火災事故が発生しました。  
近隣住民の皆様をはじめ、多くのお客様、お取引先様、関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。  
現時点で判明しております内容につきまして、以下の通りお知らせいたします。

#### 記

1. 発生日時  
出火：2022年10月11日(火) 午前8時40分頃  
鎮火：2022年10月11日(火) 午前11時45分
2. 発生場所  
当社山口事業所（山口県山陽小野田市大字小野田6289-18）製鋼工場内
3. 被害状況  
人的被害はありません。環境被害は現時点で報告されていません。  
設備被害については、詳細を確認中です。
4. 発生原因  
製鋼工場の連続鑄造設備における溶鋼漏れによるものです。
5. 製品供給および産業廃棄物処理への影響  
鉄鋼製品の生産・出荷および産業廃棄物処理に係る影響については現在精査中です。
6. 業績への影響  
今後、業績に重大な影響が見込まれる場合は、速やかにお知らせいたします。

以上