



2022年10月14日

各 位

会 社 名 日創プロニティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 石田 徹
(コード: 3440 東証スタンダード・福証)
問合せ先 取締役経営企画室長 諸岡 安名
(TEL 092-555-2825)

福島工場に係る加工設備の稼働予定時期に関するお知らせ

当社は、2022年3月30日付「福島工場新工場棟の竣工及び加工設備の導入遅延に関するお知らせ」において、半導体などの資材調達の遅れに伴い加工設備の導入遅延が生じている旨をお知らせし、当該加工設備の稼働予定時期を2022年9月としておりましたが、下記理由により稼働予定時期を未定とし、判明次第開示することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 稼働予定遅延の理由

当該加工設備につきましては、6～7月にかけて搬入が完了し、試運転をした際、設備制御プログラム等の不具合が発生し、その解消に一定期間の日数を要するためであります。

2. 加工設備の概要

導入工場	福島工場
設備内容	耐火パネル生産ライン、不燃断熱パネル生産ライン
稼働予定	未定（判明次第改めてお知らせいたします。）

3. 今後の見通し

本日2022年10月14日付開示いたしました「2022年8月期決算短信」において、上記内容の影響を織り込んだ2023年8月期の連結業績予想を公表しております。

以上