

2024年7月12日

各 位

会社名 成 友 興 業 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 細 沼 順 人  
(コード番号9170 名証メイン市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
管 理 本 部 長 齊 藤 衛  
(TEL. 03-3538-4111)

## 当社城南島第二工場のセメント原料（汚染土壌処理後物）を積載した船舶の事故に関するお知らせ

2024年7月11日（木）10時00分頃、福岡県京都郡苅田町所在のセメント工場の岸壁に接岸中の船舶に、爆発を伴う事故が発生し、9名（船員3名（1名は重傷）、セメント工場側の協力会社6名）の方が怪我をされたとの連絡がありました。

この船舶は、当社城南島第二工場で処理をしたセメント原料となる汚染土壌処理後物※を積載していましたことをお知らせいたします。

※土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない土壌を中間処理したもの

当事故の原因につきましては、現在消防および警察にて調査中とのことです。

当事故により、被害にあわれた方々へお見舞い申し上げます。

なお、本件が当社連結業績に与える影響は、現時点で未定でございますが、詳細が判明し、開示が必要になった場合は、速やかに開示いたします。

以上